

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikalastic® P 691

(formerly MSeal P 691)

Однокомпонентна ґрунтовка на основі розчинника, затвердіння відбувається за допомогою вологи з повітря, для використання під та на мембранах

ОПИС

Sikalastic® P 691 однокомпонентна поліуретанова ґрунтовка, що твердіє за допомогою вологи яка знаходиться у повітрі. Містить розчинники.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikalastic® P 691 призначений для використання в якості ґрунтовки, що сприяє адгезії на мембранах. Матеріал застосовується при нанесенні нової мембрани на стару мембрану, наприклад, при ремонті. Він також може використовуватися на старих мембранах при відновленні або ремонті УФ-захисного верхнього покриття.

Sikalastic® P 691 також може використовуватися як ґрунтовка на епоксидних ґрунтовках з присипкою кварцевим піском перед нанесенням мембрани методом розпилення в тих випадках, коли мембрана постійно піддається впливу води.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Відмінна адгезія до старих мембран, особливо в тих випадках, коли мембрана постійно піддається впливу води
- Швидке затвердіння
- Тривалий інтервал для нанесення покриття
- Низька в'язкість
- Низька витрата
- Легко наноситься

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Поліуретан
Пакування	Sikalastic® P 691 постачається у 19,5 кг каністрах
Колір	Прозорий.
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва
Умови зберігання	Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому приміщенні при температурі +15-25 °C. Не піддавати дії прямих сонячних променів.
Густина	1,03 г/см³
В'язкість	110 мПа·с

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Витрата Sikalastic® P 691 становить від 0,05 до 0,1 кг/м² залежно від якості та пористості основи. Наведені вище показники витрати є орієнтовними і можуть бути вищими на дуже шорстких або пористих основах.
---------	---

Зовнішня температура повітря	+5 °C мін. / +30 °C макс.	
Відносна вологість повітря	40% мін. / 90% макс.	
Температура основи	+5 °C мін. / +30 °C макс.	
Час очікування / Перекриття	мін. 1 година / макс. 24 години	при 23°C, 50% відносній в. п.
	мін. 2 години / макс. 36 годин	при 10°C, 60% відносній в. п.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня, на яку наноситься Sikalastic® P 691, повинна бути чистою і сухою, без масел, жирів і будь-яких інших речовин, які можуть погіршити її властивості. Температура основи повинна бути щонайменше на 3 °C вище точки роси.

НАНЕСЕННЯ

Sikalastic® P 691 є однокомпонентним матеріалом. Перед нанесенням його слід витримати при температурі від +15°C до +25°C. Відлити необхідну кількість з оригінальної ємності і нанести за допомогою валика з наступним зворотним розкочуванням. Важливо наносити Sikalastic® P 691 тонким шаром і не допускати затікання. Час затвердіння матеріалу залежить від вологості, температури навколишнього середовища та основи. При низькій вологості і низьких температурах хімічна реакція сповільнюється, що подовжує час затвердіння і інтервали між нанесенням нового покриття. При високій вологості і високих температурах хімічна реакція прискорюється, відповідно, згадані вище часові рамки скорочуються. У разі перевищення максимальних інтервалів нанесення покриття, Sikalastic® P 691 слід нанести повторно.

Сіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Після нанесення матеріал слід захищати від прямого контакту з водою, оскільки це погіршить адгезію наступного шару. Перед нанесенням наступного шару слід переконатися, що розчинник, який міститься в матеріалі, повністю випарувався. Темп. основи повинна бути щонайменше на 3 °C вище точки роси як під час нанесення, так і протягом щонайменше 4 годин після нанесення (при +15°C).

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Інструменти багаторазового використання слід ретельно очищати відповідним розчинником (ксил, ацетон).

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikalasticP691-uk-UA-(07-2025)-2-1.pdf

Технічна карта матеріалу
Sikalastic® P 691
Липень 2025, Версія 02.01
02070600000002064

